







Kuva 1. Valokuva nykytilanteesta suunnittelualueen luoteispuolelta Korpitieltä kohti suunnittelualueen länsiosaa. Nykyiset teollisuusrakennukset erottuvat selkeästi puuston lomasta.



Kuva 2. Valokuva nykytilanteesta suunnittelualueen lounaispuolelta Ehtamon kylästä Solatieltä kohti suunnittelualueen länsiosaa. Nykyiset teollisuusrakennukset erottuvat hieman puuston lomasta.





Kuva 3. Valokuva nykytilanteesta suunnittelualan eteläpuolelta Pispantieltä kohti suunnittelualan kaakkoisosaa. Vasemmassa reunassa erottuu nykyisiä teollisuusrakennuksia. Kuvan oikeassa reunassa puuston suojissa Vinnarin kylä ja keskellä Vinnarinhaaran varrella olevia rakennuksia.





Kuva 4. Havainnekuva lintuperspektiivistä suunnittelualan luoteispuolelta kohti suunnittelualan länsiosaa. Oikeassa reunassa kulkee valtatie 12. Nykyiset rakennukset etualalla on esitetty viitteellisesti. Kasvaessaan suojapuusto peittää taustalla puiden latvusten lomasta näkyvät teollisuusrakennukset näkyvistä Köyliönjoen suuntaan. Rakennukset peittyvät puiden taakse maan tasalta katsottuna.





Kuva 5. Havainnekuva suunnittelualueen lounaispuolelta Ehtamon kylästä Solatieltä kohti suunnittelualueen länsiosaa. Kuvan keskiosassa näkyvät nykyiset Linjatien varren asuinrakennukset. Niiden taustalla säilynyt puusto ja vasemmalla puolelle kasvanut suojapuusto peittää nykyiset sekä uudet teollisuusrakennukset näkyvistä.





Kuva 6. Havainnekuva lintuperspektiivistä suunnittelualueen eteläpuolelta Pispantien suunnasta kohti suunnittelualueen kaakkoisosaa. Kuvan oikeassa reunassa erottuvat Vinnarin kylän rakennuksia sekä Vinnarinhaaran varrelle uusille tonteille toteutuneet erillispientalot. Kuvan keskellä erottuvat Vinnarinhaaran ja Kokemäentien risteyksessä olevat rakennukset. Nykyiset rakennukset on esitetty viitteellisesti. Kasvaessaan suojapuusto peittää nykyiset sekä uudet teollisuusrakennukset näkyvistä Köyliönjoen ja Köyliönjärven suuntaan.